

ASSUNTO: Concurso “ Regualificação Urbana do Centro Histórico Fase II (zona Residencial) ” – Lista de Erros e Omissões

Na sequência da lista de erros e omissões apresentados pela firma **Madureira Azevedo – Sociedade de Construções, LDA.** (anexo I), no âmbito do artº 61º do Código dos Contratos Públicos, o órgão competente vem por este meio pronunciar-se sobre os mesmos:

Artigo 4.4

A quantidade de caixas a executar é de **27 unidades**, assim, a quantidade indicada para este artigo no mapa de medições fornecido **passa de 26 para 27 unidades.**

Artigo 5.1

A unidade de medida do artigo 5.1 é o **ml** (metro linear) em conformidade com os artigos do mesmo tipo.

Esclarecimentos:

- Artigos 3.5, 4.7, 4.8, 4.9

A classe de resistência das caixas é D250, a classe de resistência das caixas indicadas nos artigos 4.4, 4.5 e 5.5 está indicada no mapa de medições fornecido.

- Artigo 6.1

O material sobranete da execução deste artigo deverá ser colocado a uma distância média de 700m do local da obra.

- A vala tipo da rede de águas pluviais é idêntica à vala tipo da rede de águas residuais, pelo que, a peça desenhada fornecida E11 se aplica aos dois casos conforme indicado na legenda da mesma.

- As ligações às caixas existentes podem ser consultadas na planta E04 que foi fornecida.

- Nos perfis em falta a inclinação é a do terreno e a profundidade é determinada pela caixa inicial do troço.

Face ao exposto, o órgão competente rejeitou todos os restantes erros e omissões, notificando-se todos os interessados que o prazo para apresentação das propostas se mantém.

Ø Presidente do Júri



Eng. Américo Tomé

ANEXO I

Empresa: MADUREIRA AZEVEDO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA,

From: gorette_fernandes@hotmail.com
To: gorette_fernandes@hotmail.com
Subject: RE: esclarecimento de dúvidas/erros e omissões
Date: Thu, 9 Jul 2009 08:58:19 +0000

Bom dia!

Eis algumas dúvidas que nos surgiram, relativamente a "REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO - FASE II (ZONA RESIDENCIAL):

ARTIGO 4.4 - Falta uma caixa;

ARTIGOS 3.5/4.4/4.5/4.7/4.8/4.9/5.5 - Classe das tampas;

No desenho E11- Falta a marcação do tubo de águas pluviais;

Faltam os perfis dos troços -cv27-cv28-cv37 existente e cv25-cv38 existente;

Não está discriminado o nº de ligações a caixas existentes?

sem outro assunto

Gorete Fernandes

From: gorete_fernandes
To: gfl@cm-mdouro.pt
Sent: Tuesday, June 30, 2009 12:37 PM
Subject: esclarecimento de dúvidas/erros e omissões

Empresa: MADUREIRA AZEVEDO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA,

Obra:REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO - FASEII (ZONA RESIDENCIAL)

O artigo 5.1 não tem medições?

No artigo 6.1, o local de vazadouro camarário ou tem que ser a empresa a arranjar-lo? e se for camarário, qual a distância?

sem outro assunto

Gorete Fernandes